

平成 30 年 4 月吉日

ご担当者様

テカンジャパン株式会社
カスタマーサポート事業部

点検料金改定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

平成 29 年 4 月 1 日より、修理料金の価格改定を実施させて頂きました。1 年間据え置きをさせて頂きましたプレートリーダー・プレートウォッシャーの点検料金を、この料金改定に伴い、平成 30 年 4 月 1 日より改定させて頂きます。

弊社では今後も技術人員の増員、技術力向上に努め、お客様に迅速且つ確実なサービスを提供できるように努めて参ります。何卒ご理解を賜りますようお願い致します。

敬具

記

装置	IQ/OQ 旧価格	IQ/OQ 新価格	点検 旧価格	点検 新価格
Sunrise	¥200,000	¥200,000 (1) ¥300,000 (2)	¥100,000	¥150,000
Infinite F50R	¥200,000	¥200,000 (1) ¥300,000 (2)	¥100,000	¥150,000
Infinite 200PRO	¥250,000	¥200,000 (1) ¥300,000 (2)	¥100,000	¥150,000
Spark	¥350,000	¥300,000 (1) ¥400,000 (2)	¥300,000	¥300,000
HydroFlex	¥150,000	¥200,000	¥100,000	¥150,000
HydroSpeed	¥150,000	¥200,000	¥100,000	¥150,000
Infinite F500 ※1	¥250,000	¥200,000 (1) ¥300,000 (2)	¥100,000	¥150,000
Infinite M1000 ※1	¥250,000	¥200,000 (1) ¥300,000 (2)	¥200,000	¥250,000
Infinite M1000PRO ※1	¥250,000	¥200,000 (1) ¥300,000 (2)	¥200,000	¥250,000

(1) 作業手順なしの IQ/OQ 書類（チェックリスト）を含む作業価格

(2) 作業手順付き IQ/OQ 書類を含む作業価格

点検時に IQ/OQ の実施をご要望される場合は、OQ のみ実施となります。

※1 の製品は販売終了品。

以上